

副本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

南投縣政府 函

540

南投市中興路二街25-3號4A

地址：54001南投市中興路660號

承辦人：林奕廷

電話：049-2226724

電子信箱：udn100@nantou.gov.tw

受文者：社團法人南投縣建築師公會

發文日期：中華民國111年8月23日

發文字號：府建管字第1110197360號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：函轉知勞動部職業安全衛生署為防止建案銷售中心等臨時性建築物搭建時發生職業災害，函請協助向申請之事業單位發送營造工地施工架、開口防護及個人防護具宣導單及移動式施工架作業危害預防宣導資料以及副知該署中區職業安全中心1份，請確依該署函示配合辦理，請查照。

說明：依據勞動部職業安全衛生署111年8月16日勞職中4字第1111042668號函辦理。

正本：南投縣南投市公所、南投縣埔里鎮公所、南投縣草屯鎮公所、南投縣竹山鎮公所、南投縣集集鎮公所、南投縣名間鄉公所、南投縣鹿谷鄉公所、南投縣中寮鄉公所、南投縣魚池鄉公所、南投縣國姓鄉公所、南投縣水里鄉公所、南投縣信義鄉公所、南投縣仁愛鄉公所

副本：勞動部職業安全衛生署、社團法人南投縣建築師公會（含附件）、南投縣不動產開發商業同業公會（含附件）、本府建設處營繕工程科（含附件）、本府建設處建築管理科(6份)（含附件）


縣長 林明濤

本案依分層負責規定授權處(室)主管決行


... 〇 〇〇

收	文	年	111. 8. 29	日	第	739	號
承	辦	人	秘	書	主	任	財
					務	常	務
					理	事	長


營造工地施工架、開口防護及個人防護具圖例



施工架工作臺應設置內外兩側交叉拉桿、下拉桿；工作臺寬度應大於 40 公分且鋪滿密接之踏板。



施工架工作臺端部開口部分應設置護欄及設置安全上下設備(爬梯)，並於爬梯設置護欄(扶手)。









施工架工作臺與建築物間隙大於 20 公分時，應設置補助踏板或長條型安全網。

聯絡窗口：


勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心

電話：04-22550633 傳真：04-22551634

<p>營造減災精進網站</p> 	<p>營造減災精進網站文件下載</p> 
<p>營造業職業安全衛生管理系統 資訊應用平台</p> 	<p>高氣溫戶外作業熱危害預防 行動資訊網</p> 




高度 2 公尺以上之開口部分應設置護欄(具上欄杆、中欄杆及腳趾板)、護蓋或安全網



樓梯側邊開口部分應設置護欄(扶手)

鋼構應設置安全上下設備(護籠爬梯、施工架等)



鋼構安裝設置護欄有困難時，應設置安全網及供鉤掛安全帶之安全母索；樓板鋼承板鋪設完成後應即時於開口部分設置鋼管護欄。



安全帶結構應定期檢點，老舊、毀損應即更換

胸帶應確實扣上、繫緊

繫固之錨錠應能承受 2300 公斤拉力，掛鉤應完整閉合、無變形

腿帶應確實穿扣、繫緊且不影響作業活動




進入工地人員應正確戴用安全帽，並確實繫上頤帶(帽扣)；高架作業人員應使用安全帶。

使用移動式施工架作業災害預防

使用移動式施工架作業重要相關法規

- 一、高度 2 公尺以上之移動式施工架工作臺應設置護欄。(營造安全衛生設施標準第 19 條第 1 項)
- 二、雇主對於不能藉高空工作車或其他方法安全完成之 2 公尺以上高處營造作業，應設置適當之施工架。(營造安全衛生設施標準第 39 條)
- 三、雇主為維持施工架及施工構臺之穩定，應依下列規定辦理：一、...。二、對於未能與結構體連接之施工架，應以斜撐材或其他相關設施作適當而充分之支撐。...(營造安全衛生設施標準第 45 條第 2 款)
- 四、雇主不得使勞工在施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業。(營造安全衛生設施標準第 47 條)
- 五、雇主使勞工於高度 2 公尺以上施工架上從事作業時，應依下列規定辦理：一、應供給足夠強度之工作臺。二、工作臺寬度應在 40 公分以上並鋪滿密接之踏板，其支撐點應有二處以上，並應綁結固定，使其無脫落或位移之虞，踏板間縫隙不得大於 3 公分。(營造安全衛生設施標準第 48 條第 1 項第 1、2 款)
- 六、裝有腳輪之移動式施工架，勞工作業時其腳部應以有效方法固定之，勞工於其上作業時不得移動施工架。(營造安全衛生設施標準第 59 條第 3 款)
- 七、雇主對勞工於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。(職業安全衛生設施規則第 228 條)



聯絡窗口：勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心 電話：04-22550633 傳真：04-22551634

營造減災精進網站



營造減災精進網站文件下載



營造業職業安全衛生管理系統資訊
應用平台



高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網



攀爬移動式施工架墜落致死災害

案情摘要

111年7月21日8時許，臺中市西屯區某建案銷售中心木作裝潢作業，攀爬移動式施工架側面梯型立架時踩空，墜落至高差3.6公尺地面，經送醫急救後不治死亡。

肇災原因

1. 進入營繕工程工作場所作業人員，未確實配戴安全帽。
2. 勞工於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，未設置能使勞工安全上下之設備。

防災對策

雇主對勞工於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。(職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項)

企業衝擊

直接損失：職災勞工補償及賠償、停工及罰鍰處分。

間接損失：衝擊企業名譽及社會觀感、工程進度延宕、過失致死刑事責任。

