

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

南投縣政府 函

地址：54001南投市中興路660號
承辦人：林松吉
電話：049-2201678
電子信箱：sungchi@nantou.gov.tw

南投市中興路二階25-3號4A

受文者：南投縣建築師公會

發文日期：中華民國104年3月12日

發文字號：府觀開字第1040049935號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送104.2.16日本府辦理「仁愛鄉廬山立體停車場恢復供民眾停車使用陳情案」現場會勘紀錄乙份，請依會勘結論辦理，請查照。

正本：經濟部中央地質調查所、南投縣仁愛鄉公所、南投縣仁愛鄉精英村辦公處、仁愛鄉廬山溫泉觀光協會、南投縣政府原住民族行政局、南投縣政府建設處、南投縣建築師公會

副本：南投縣政府服務中心(列管字號(B1042010)、南投縣政府觀光處(觀光管理科、觀光開發科)

縣長 林明濤

本案依分層負責規定授權主管處長決行

南投縣建築師公會	
收	104年3月17日
文	第 142 號

南投縣政府會勘案件紀錄表

案由	「仁愛鄉廬山立體停車場恢復供民眾停車使用陳情案」會勘		
時間	104.2.16	地點	仁愛鄉
主辦單位	觀光處		
召集人	觀光開發科	記錄	
案件來源	<input type="checkbox"/> 資訊服務中心陳情 <input checked="" type="checkbox"/> 縣長縣民時間陳情 <input type="checkbox"/> 致縣長信函 <input type="checkbox"/> 親自向縣長陳情 <input type="checkbox"/> 其他：工程會勘		
陳情日期		案件編號	
陳情人及關係人			
會勘單位及人員(簽章)	經濟部中央地質調查所：紀宗吉技正、林錫宏君 本府原民局：沈凌宣君 仁愛鄉公所精英村辦公處：施明德村長 廬山溫泉觀光協會：謝英俊總幹事 本府建設處：未派員 南投縣建築師公會：黃沛永建築師 本府觀光處：顏貴億科長、謝瓊昭科員、林松吉技士		
實地情形概述	一、本案因停車場一二期主體結構錯移，致使主體產生嚴重龜裂，且該區位於保護區，為母安山北坡岩體滑動範圍內，經本府 100 年 5 月 27 日行文仁愛鄉公所暫停停車場營運及嚴禁人車進入，仁愛鄉公所在 100 年 6 月 1 日起公告施行該停車場營運至今。 二、經本日再會同相關單位勘查，本停車場一二期主體結構嚴重錯移約 30 公分、樓層結構物往河床邊傾斜、樓層基礎與路面交接處龜裂坍塌、連接各樓層木階梯腐爛、龜裂及傾斜（如現勘照片）。		

南投縣政府會勘案件紀錄表（續）

<p style="text-align: center;">各會勘單位 意見</p>	<p>經濟部中央地質調查所： 廬山溫泉北坡地區近幾十年來，一直處於活動狀態，依據本所最新的監測資料，自莫拉克風災迄今，滑動變位量已累積增加至 23 公分，顯示目前仍具有高活動性。</p> <p>南投縣建築師公會：依現況測量結果，建築物現況傾斜率達 1/85.5，超過 1/100，呈現不安全狀態，且依據地調所監測紀錄顯示，本案標的物基地仍有持續滑動，研判本案標的物有安全疑慮，建議不宜使用。</p> <p>施明德村長： 如果無法使用，建議拆除，改成平面空地使用。</p> <p>本府觀光處： 本停車場經現場以經緯儀測量結果，側傾水平位移量達 23 公分，經現場各單位討論結果，於安全確有疑慮情形下，擬採地方建議以拆除為未來方向，以維遊客公共安全。</p>
<p style="text-align: center;">結 論</p>	<p>一、依現況勘查結果及綜合各會勘單位意見，本停車場仍屬於不安全狀態，為遊客人車安全，建議不宜開放使用。</p> <p>二、另陳情人施明德村長建議停車場拆除乙事，予以錄案辦理，視本府經費狀況再辦理後續事宜。</p>
<p style="text-align: center;">備 註</p>	